

**Информация**  
**по устранению нарушений требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности в БДОУ г. Омска**  
**«Детский сад № 214 комбинированного вида»**

1. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), ввиду отключения на приборе приемно-контрольном пожарном электропитания 7 шлейфа, защищающего холл и коридор, в результате чего не выдается извещение для непосредственного восприятия человеком, дальнейшая передача извещения, выдача команд на включение пожарных оповещателей, а также формирование командных сигналов на запуск пожарных приборов управления (ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ);

2. Отсутствует аварийное освещение в круглосуточном режиме работы или включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (ч. 1 ст. 6, ч.ч. 1, 3 ст. 53, ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ);

3. Для отделки коридора перехода 1-го этажа здания класса Ф1.1 применен материал (потолочная плитка из пенополистирола) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ) **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 1. Перед между зданиями первого этажа.  
Снята плитка пенополистирольная (1 шт.)

4. Для отделки помещений здания 1-го этажа (кабинеты заведующего, бухгалтерии), 2-го этажа (**игровая группы № 14, холл возле группы № 7,** кабинет учителя-логопеда возле группы № 8, кабинет психолога 2-го этажа) здания класса Ф1.1 применен материал (потолочная плитка из пенополистирола) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ) **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица №2. Игровое помещение группы № 14. Снята плитка пенополистирольная на потолке.

Фото таблица №3. Холл возле группы № 7. Снята плитка пенополистирольная на потолке.

5. Дверь эвакуационного выхода, ведущая из холла 1-го этажа в тамбур (пом. № 2, согласно техническому паспорту инвент. № 351270) оборудована врезным замком, не обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ). Фото таблица № 4. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**




Фото таблица № 4. Дверь эвакуационного выхода, ведущая из холла 1-го этажа в тамбур. Демонтирован врезной замок, установлена ручка по типу «барашек».

6. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в коридоре 1-го этажа возле электрощитовой менее 1 м (фактически 0,85 м, 0,83 м, 0,61 м в результате установки сушильных шкафов и дивана) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 5. Освобожден путь эвакуации в коридоре 1 этажа возле щитовой.

7. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в приемной группы № 11 1-го этажа менее 1 м (фактически 0,58 м, 0,59 м в результате установки шкафов для одежды детей и тумбы) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



8. Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре 1-го этажа перед входом в группу № 11 менее 1 м (фактически 0,72 м в результате установки скамейки) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ). Фото таблица № 6. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 6. Освобожден путь эвакуации в коридоре 1 этажа возле группы № 11

9. В тамбурах выхода из здания хранятся (в том числе временно) инвентарь и материалы (садовая тачка, тряпки, матрац) (п.п. в) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ). Фото таблица № 7. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**




Фото таблица № 7. Освобожден путь эвакуации в тамбуре. Убраны садовая тачка, тряпки, матрас.

10. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды (в стене коридора, отделяющей группу № 10) трубопроводами (п. 15 Правил противопожарного режима в РФ). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 7. Короб канализационной трубы обшит гипсокартонном и покрыт водоэмульсионной краской.

11. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в группе № 10 1-го этажа менее 1 м (фактически 0,69 м, 0,71 м, 0,71 м в результате установки шкафов, кухонной столешницы) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (нет возможности перенести buffetную технически).**

12. Дверь эвакуационного выхода, ведущего из приемной группы №10 1-го этажа в тамбур оборудована взрезным замком, не обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 8. Демонтирован взрезной замок группы № 10.

13. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) (фактически при включении ручного пожарного извещателя (возле кабинета завхоза 1-го этажа, в музыкальном зале 2-го этажа 1-го и 2-го здания, в спальне группы № 14, в спальне группы № 3, в лестничной клетке напротив группы № 3, в лестничной клетке напротив группы № 5, в спальне группы № 5, в лестничной клетке напротив группы № 4), система оповещения о пожаре не включается, пожарный прибор приемно-контрольный не выдает сигнал «Пожар») (ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 1. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в приемной и кухне группы № 9 менее 1 м (фактически 0,70 м, 0,75 м в результате установки шкафов) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование).**

14. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), ввиду закрытия автоматических дымовых пожарных извещателей малярным скотчем (в холле напротив группы № 14 2-го этажа, в переходе между зданиями), формирование сигнала о пожаре не осуществляется (ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ).

15. Для отделки потолка музыкального зала 2-го, этажа здания класса Ф1.1 применен материал (потолочная плитка из пенополистирола) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ), п. 54 Правил противопожарного режима в

РФ). **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО** (для проведения работ по снятию плитки требуется приостановление работы музыкального зала, в настоящий момент это невозможно так как проходят музыкальные занятия. Снятие потолочной плитки будет произведено в период закрытия детского сада на плановые косметические работы с 19 июля по 31 августа 2023г.).

16. Световые оповещатели «Выход» в спальне группы № 13, в музыкальном зале закрыты шторами (п. 37 Правил противопожарного режима в РФ). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**

17. Ширина горизонтального участка пути эвакуации в приемной группы № 3 менее 1 м (фактически 0,74 м в результате установки шкафов) (ч.4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 9. Освобожден путь эвакуации.

18. Размещена мебель (кровати) на пути эвакуации перед вторым выходом из спален групп № 7, № 1, № 4 (п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 10. Освобожден путь эвакуации групп №№1,4,7.

19.Ширина горизонтального участка пути эвакуации в приемной группы № 8 менее 1 м (фактически 0,79 м, 0,7 м в результате устройства шкафов) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**

20.Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (фактически линии связи систем

противопожарной защиты оборваны в помещении спортивного зала 2-го этажа) (ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ). **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО** (требуется финансирование).

21. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в приемной группы № 6 менее 1 м (фактически 0,70 м, 0,64 м, 0,65 м в результате установки шкафов для одежды детей и полки) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 11. Освобожден путь эвакуации.

22. Под лестничным маршем хранится шкаф, выполненный из горючего материала (дерево) (п.п. к) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ). **Статус нарушения: УСТРАНЕНО.**



Фото таблица № 12. Освобожден путь эвакуации.

23. Не обеспечена подача речевых сигналов системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей во все помещения (групп № 4, № 2, № 8, № 1, № 6, № 5) (ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование).**

1. Не получено санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, используемые для осуществления образовательной деятельности на действующее название - имеется СЭЗ от 27.02.2009г. на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 214 комбинированного вида», что является нарушением п.1.4 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО. Приложение № 1 Санитарное заключение.**

2. Превышается предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет №1,9,10 площадь на 1 ребенка фактически составляет 2,3-2,4м<sup>2</sup> вместо 2,5 м<sup>2</sup>, в группах для детей 3-7 лет №№ 2,4,5, 8,11,12,13,14 площадь на 1 ребенка фактически 1,5-1,9м<sup>2</sup> вместо нормируемой 2м<sup>2</sup>, в группес задержкой психического развития-разновозрастной-наполняемость 13 детей вместо 12 нормируемых, что является нарушением п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

3. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование).**

4. Не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки

воздуха, что является нарушением п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО, приложение № 2 «Протокол испытания вентиляционных систем».**

5. На 13-ти групповых площадках из имеющихся 14-ти не установлены теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков, недостаточно иных приспособлений для игр, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование).**

6. Имеются дефекты отделки стен и потолка в кабинете инструктора по физ. культуре, в административном блоке в бывшем кабинете заведующего на 1 этаже, в переходе между зданиями на потолке, лестничные марши у групп №№ 3,8,5, в коридоре у кабинета музыкального руководителя в здании №1, в кабинете муз. руководителя; в музыкальном зале здания №1, в физкультурном зале здания №1, в прачечной, в стиральной, в горячем цехе пищеблока, в цехе обработки сырой продукции, в кабинете психолога, в группе группа № 12, кабинете педагога-психолога, группе № 6, группе № 2 (в приемной, групповой, в туалетной комнатах), группа № 4 (в приемной, в спальне), группа №5 (в буфетной, в туалетной), группа № 8 (в приемной, в туалетной), группа №3 (в приемной, в туалетной, в спальне), группа №1 (буфетная, в туалетной комнате), группа №7 (в групповой, в туалетной), группа № 9 (в групповой, в спальне, в буфетной, в туалетной), группа №11 (в спальне, в буфетной, в туалетной, в спальне), группа № 13 (в буфетной, в туалетной), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20; **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование).**

7. В бассейне в раздевалке окно деревянное, рамы с дефектами, плохо открываются, в раздевалке стены и потолок с дефектами покраски, в душевой-дефекты побелки потолка, в ванном зале отопительные приборы не оборудованы экранами, дефекты побелки потолка, система механической приточно-вытяжной вентиляции работает с перебоями, что является нарушением п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7, 2.7.2, 2.8.3, 2.7.5, 2.7.1 СП 2.4.3648-20 **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование).**

8. Недостаточно шкафчиков для одежды и обуви детей по списочному числу детей в группе №6 (31 шкафчик вместо 32), в группе №2 (30 шкафчиков вместо 34), в группе №5 (27 шкафчиков вместо 34), в группе № 11 (27 шкафчиков вместо 30), группа № 13 (шкафчиков 26 вместо 31), что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20. **УСТРАНЕНО, приложение № 3 «Списки воспитанников групп №№ 2,5,6,11,13 (выгрузка из ГИС ДДО Омской области на 28.06.2023г.)».**

9. Не обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей в приемных всех 14 групп, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. Сушильные шкафы закуплены в количестве 14-ти штук. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО, приложение № 4 (заключенный договор с поставщиком, акт прима, т).**

10. На поверхности столов в группах № 4,7,9 - имеют трещины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на приобретение детских**

столов).

11. Оконные рамы старые, имеют дефекты, плохо открываются, что не позволяет проводить их мытье и проветривание помещений- в административном блоке в бывшем кабинете заведующего (2), в коридоре первого блока (рамы имеют дефекты, стекла треснувшие-4), в переходе между зданиями (2 окна), на лестничных маршах по 2 окна, в кабинете муз. руководителя, в прачечной (в стиральном и гладильном отделении), в горячем цехе пищеблока, в туалетной группы №9, что является нарушением п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на установку новых окон).**

12. В туалетных групп № 5, 14 к унитадам не оборудованы кабины, что является нарушением п.3.1.7, 2.4.11 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на установку кабинок).**

13. Отопительные приборы не укомплектованы защитными экранами в музыкальном зале здания №1, в туалетной комнате группы № 9, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО, приложение № 5 (заключенный договор с поставщиком).**

14. Душевые поддоны в туалетных групп № 4, 14 имеют дефекты эмали, ржавчину, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.3.1.7, 2.11.7 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на замену поддонов).**

15. В буфетных групп №12, 14 эмалированная посуда с дефектами эмали, что явл.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на замену посуды для получения пищи).**

16. В туалетной комнате группы №14 канализационный стояк имеет повреждения, ржавчину, что является нарушением п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на замену стояка).**

17. В стиральном отделении прачечной неисправна 1 стационарная машина и 1 бытовая, сушильный шкаф от системы отопления, что может влиять на смену белья в учреждении, что является нарушением п. 2.4.8, 2.11.5 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на замену прачечного оборудования).**

18. В учреждении не обеспечено наличие 2-х комплектов полотенец для лица и ног (в наличии 1370 штук вместо 1452), наматрасников (615 штук вместо необходимых 726шт) на списочное число детей, что является нарушением п.2.4.8 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО (требуется финансирование на приобретение).**

19. На пищеблоке используется эмалированная посуда с дефектами эмали (ведра ОС, яйцо-3), котлы для приготовления пищи используются из алюминия, вместо котлов из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: УСТРАНЕНО, приложение №6 .**

20. При анализе ведомости контроля за рационом питания детей с 01-25.04.2022г. установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка - не выполнены по мясу на 43г/45г соответственно ясли/сад, субпродуктам на 14/16г, рыбе на 21/25г, яйцу на 28г/23г, творогу на 10/17г, сметане на 3/3г, сыру на 3/5г, маслу растительному на 4/6г, муке на 11 /13 г, картофелю на 32/28г,

фруктам на 12г/23г, овощам на 21г ясли, перевыполнены нормы по крупам на 19г/17г, макаронным изделиям на 7/7,6г, сахару- на 15/16г- сад и кондитерским изделиям на 3/9г сад, хлебу пшеничному на 10/60г, что является нарушением п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. **Статус нарушения: ЧАСТИЧНО УСТРАНЕНО, цикличное меню в настоящий момент корректируется, на начало учебного года, все показатели будут приведены в соответствии с нормами.**

21. В кабинете инструктора по физической культуре светильник не укомплектован защитной арматурой, в музыкальном зале здания № 1 светильники искусственного освещения- бытовые люстры по 5 рожков, не имеют светорассеивающей защитной арматуры; в гладильном отделении прачечной 1 светильник без защитной арматуры, в приемной группы № 5 используются светильники люминесцентные и типа молочный шар, в приемной и туалетной группы № 8 по 1 светильнику искусственного освещения не укомплектовано защитной арматурой, что является нарушением п. 2.8.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на приобретение).**

22. Согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 1066/ФФ от 27.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» из экспертному заключению № 1646 ГД/Л от 12.05.2022г. параметры освещенности в групповых групп №14, №13, №9, №11, №1, №3, №8, №6, №5, №2 не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.10 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (составляют 202-318 Лк при нормативном значении не менее 400Лк). **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на приобретение).**

23. Согласно протоколу замеров мебели № 201 ГД/ГП от 27.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» - в спальнях групп №№11, 13, 7, 4, 2 ,6 используются двух и трехуровневые кровати без лестниц для подъема детей, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. **Статус нарушения: НЕУСТРАНЕНО (требуется финансирование на приобретение).**





